LECCIONES APRENDIDAS

Auxiliar de tráfico (Paletero - Señalero) atropellado por un de vehículo

Tránsito

¿Qué paso?

El trabajador se encontraba coordinando el flujo vehicular en una obra y al momento de dar vía uno de los conductores no lo observa y es tropellado por este causándole la muerte instantánea al aprisionándolo contra otro vehículo.

¿Qué lo causó?

- Fallas en los protocolos o estándares de seguridad en la actividad.
- Ubicación inadecuada del trabajador.
- Falencias en el proceso de visualización tanto de las señales como del señalero.
- Fallas en la comunicación entre conductores y señalero.

¿Cómo evitar?

Que ocurra en mi empresa

- Definir y divulgar un protocolo o estándar de seguridad para la tarea de señalero.
- Plan de capacitación que incluya actualización permanente en normas de tránsito.
- Definición de medios y códigos de comunicación entre señaleros.
- Fortalecimiento de las actividades de supervisión para este oficio, el cual incluya observación de comportamientos como la adecuada ubicación.
- Garantizar que tanto las señales como el señalero ofrezcan buena visibilidad y cumplan con las normas existentes.

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.
LÍNEA DE ATENCIÓN: 01 800 051 1414
Para más información visita ww.arlsura.com

Te asesoramos

arlsura

ridsso.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura